

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

| | | | |
|--------|----------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 阳春海螺水泥有限责任公司 (水泥厂区、骨料区) | 统一社会信用代码 | 91441781688678003Q |
| 检测报告编号 | GDYZJD20230395 | 检测任务编号 | DQ20230395 |
| 所属行业 | 水泥制造 | 企业规模 | 中型 |
| 联系人姓名 | 陈宏明 | 联系电话 | 18033308605 |
| 用人单位地址 | 广东省阳江市阳春市春湾镇自由村 | | |

二、技术服务项目组人员名单

| | |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人 | 杨才艺 |
| 项目组成员 | 杨才艺、李富强 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2023-07-24 | 杨才艺、李富强 | 陈宏明 |
| 现场采样 | 2023-08-02 | 杨才艺、李富强 | 陈宏明 |
| 现场测量 | 2023-08-02 | 杨才艺、李富强 | 陈宏明 |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

| | |
|--------|--|
| 现场调查相片 |  <p>李富强、杨才艺</p> |
|--------|--|



李富强

现场采样相片



李富强

现场测量相片



李富强